

АК "ТРАНСНЕФТЬ"
филиал АО "Связьтранснефть" - Верхневолжское ПТУС

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

ЦЭС № 9 Верхневолжского ПТУС предупреждает, что

в техническом коридоре МН Сургут-Полоцк (слева по ходу нефти)

(предприятия, усадьбы, в полосе отчуждения шоссейной дороги и т.д.)

проложена подземная кабельная линия связи, точное расположение которой показано на плане (карте) землепользователя и на местности вне городской черты обозначено замерными столбиками и предупредительными знаками.

Правилами охраны линий связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995г. № 578 в охранной зоне кабельной линии связи (на расстоянии двух метров с каждой стороны) запрещается без ведома предприятий связи проведение каких-либо земляных работ.

В случае необходимости проведения работ в охранной зоне кабельной линии связи Вы обязаны:

1. Получить от предприятия связи письменное согласование на выполнение работ и принять меры по предупреждению повреждения кабельной линии связи.
2. Сообщить предприятию связи не позднее чем за 3-е суток, срок проведения работ и вызвать представителя на место работ.

3. Проинструктировать работников, производящих земляные работы, о выполнении Правил охраны линии связи, условий производства работ в охранных зонах и требований представителя предприятий связи по обеспечению сохранности кабельной линии связи и безопасности людей, учитывая, что по кабелю передается высокое напряжение (до 2000 вольт).
4. Выполнять земляные работы в охранной зоне кабеля без применения механизмов и ударных инструментов и только в присутствии представителя кабельного участка.
5. С лиц виновных в повреждении линии связи, взыскивается материальный ущерб, причиненный предприятию связи, в соответствии с действующим законодательством.
6. По всем вопросам, касающимся производства земляных работ в охранной зоне подземной кабельной линии связи, следует обращаться по адресу:

Псковская обл, г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 31, ЦЭС №9
т. 8-81153-9-29-31 8-81153-9-29-11

150221 Ярославская обл.,
г. Ярославль, п/о Щедрино, Верхневолжское ПТУС
тел/факс 8-4852-49-18-50, тел. 8-4852- 49-18-62

Л И Н И Я О Т Р Е З А

Запрещается работать в охранной зоне кабельной линии связи без представителя кабельной службы

